

Zestawienie wyników kontroli pomp ciepła - projekt z Krajową Administracją Skarbową 20.02 - 26.03.2024 r.

Tabela zawiera dane wg. stanu na dzień zawieszenia procedury dopuszczenia produktu do obrotu na granicy. W przypadku stwierdzenia niezgodności formalnych istnieje możliwość wyeliminowania ich przez importera. Podjęcie skutecznych działań naprawczych oznacza, że pompy ciepła zostały dopuszczone do obrotu jako zgodne.

Lp.	Model sprzętu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli
1	HPO-AW-12-400V-1.0	AIRA SOLUTIONS POLAND sp. z o.o. ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław	wydano pozytywną opinię celną
2	HPO-AW-8-230V-1.0	AIRA SOLUTIONS POLAND sp. z o.o. ul. Mydlana 2, 51-502 Wrocław	wydano pozytywną opinię celną
3	TP10 s	MULTIKON sp. z o.o. ul. Wrocławska 5, 63-600 Kępno	brak karty informacyjnej produktu brak dokumentacji technicznej
4	TP14 s	MULTIKON sp. z o.o. ul. Wrocławska 5, 63-600 Kępno	brak karty informacyjnej produktu brak dokumentacji technicznej
5	HS06V- QPNNW	ON GAZ sp. z o.o. Aleja Niepodległości 118A/19, 02-577 Warszawa	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności
6	HS08V- QPNNW	ON GAZ sp. z o.o. Aleja Niepodległości 118A/19, 02-577 Warszawa	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności
7	HS10V- QPNNW	ON GAZ sp. z o.o. Aleja Niepodległości 118A/19, 02-577 Warszawa	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności
8	H-PUMP R290 FDC S 1P (w dokumentacji BLN-006TC1)	Expondo Polska sp. z o.o. sp.k. Nowy Kisielin ul. Inowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
9	H-PUMP R290 FDC M 3P (w dokumentacji BLN-012TC3)	Expondo Polska sp. z o.o. sp.k. Nowy Kisielin ul. Inowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
10	H-PUMP R290 FDC L 3P (w dokumentacji BLN-018TC3)	Expondo Polska sp. z o.o. sp.k. Nowy Kisielin ul. Inowacyjna 7, 66-002 Zielona Góra	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
11	90INVR32-PL (w dok. NE-F 90HCR4INEM-SA)	ISSKRA Romuald Skierka ul. Leśna 1/3, 77-141 Borzytuchom	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
12	130INVR32-PL (w dokumentacji NE-F130HCR4INEM-SA)	ISSKRA Romuald Skierka ul. Leśna 1/3, 77-141 Borzytuchom	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej

13	WR10-M (w dokumentacji WW10VM)	ISSKRA Romuald Skierka ul. Leśna 1/3, 77-141 Borzytuchom	brak karty informacyjnej produktu brak deklaracji zgodności nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
14	WR12-M (w dokumentacji WW12VM)	ISSKRA Romuald Skierka ul. Leśna 1/3, 77-141 Borzytuchom	brak karty informacyjnej produktu brak deklaracji zgodności nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
15	CGK-015V3LB	BEEIN S.A. ul. Ks. Brzóska 42, 82-110 Siedlce	brak karty informacyjnej produktu brak deklaracji zgodności nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
16	CGK-025V3L	BEEIN S.A. ul. Ks. Brzóska 42, 82-110 Siedlce	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
17	CGK-030V3L	BEEIN S.A. ul. Ks. Brzóska 42, 82-110 Siedlce	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
18	CGK-050V3L	BEEIN S.A. ul. Ks. Brzóska 42, 82-110 Siedlce	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
19	CGK-060V3L	BEEIN S.A. ul. Ks. Brzóska 42, 82-110 Siedlce	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa dokumentacja techniczna nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
20	JHL-030X/D2E1R3-A	COALCOM sp. z o.o. Brynica, ul. Łubniańska 9, 46-024 Opole	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
21	JHL-040X/D2E1R3-A	COALCOM sp. z o.o. Brynica, ul. Łubniańska 9, 46-024 Opole	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
22	JHL-050X/D2E1R3-A	COALCOM sp. z o.o. Brynica, ul. Łubniańska 9, 46-024 Opole	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
23	JHL-050X/D2E2R3-A	COALCOM sp. z o.o. Brynica, ul. Łubniańska 9, 46-024 Opole	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
24	JHL-050X/D2E2R3-B	COALCOM sp. z o.o. Brynica, ul. Łubniańska 9, 46-024 Opole	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
25	JHL-060X/D2E2R3-A	COALCOM sp. z o.o. Brynica, ul. Łubniańska 9, 46-024 Opole	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
26	JHL-080X/D2E2R3-B	COALCOM sp. z o.o. Brynica, ul. Łubniańska 9, 46-024 Opole	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej

27	BLN-012TC3	MJ ENERGY sp. z o.o. ul. Wypoczynkowa 3, Pigża, 87-152 Łubianka	brak karty informacyjnej produktu braku dokumentacji technicznej nieprawidłowa deklaracja zgodności nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej
28	CGK-050V3L-B	Volt Green Szymon Królikowski ul. Wrocławska 85, 88-230 Piotrków Kujawski	nieprawidłowa karta informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności
29	BEEHEAT MHS-N8BH, MHS-U8BH	AKLIMA POLSKA sp. z o.o. ul. Adama Branieckiego 21/U3, 02-972 Warszawa	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności
30	BEETHERMIC MHCM 18 SU3A	AKLIMA POLSKA sp. z o.o. ul. Adama Branieckiego 21/U3, 02-972 Warszawa	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności
31	Shenling, HPM-V90W/R3	Klima-Therm sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej nieprawidłowa deklaracja zgodności
32	Shenling, HPM-V150W/SR3	Klima-Therm sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa	brak karty informacyjnej produktu nieprawidłowa etykieta efektywności energetycznej nieprawidłowa deklaracja zgodności
33	Micoe, MMHP9D1	jednoosobowa działalność gospodarcza ul. Lotosu 22, 42-271 Częstochowa	brak dokumentacja techniczna nieprawidłowa karta informacyjna produktu nieprawidłowa deklaracja zgodności
34	Micoe, MMHP15D3	jednoosobowa działalność gospodarcza ul. Lotosu 22, 42-271 Częstochowa	brak karty informacyjnej produktu brak dokumentacji technicznej nieprawidłowa deklaracja zgodności
35	Nulite, NL-FLM30-95II/R32	Intrader sp. z o. o. ul. Józefa Chociszewskiego 5 F, 88-100 Inowrocław	brak karty informacyjnej produktu brak dokumentacji technicznej nieprawidłowa deklaracja zgodności
36	Nulite, NL-FLM30-100II/R290	Intrader sp. z o. o. ul. Józefa Chociszewskiego 5 F, 88-100 Inowrocław	brak karty informacyjnej produktu brak dokumentacji technicznej brak etykiety efektywności energetycznej nieprawidłowa deklaracja zgodności